

PROTOKÓŁ

Z oględzin obiektu zabytkowego: BUDYNKU DWORCA KOŁEDOWEGO NA TERENIE DWARÓW NR 738/25 przy ul. Dworcowej nr 5 w Oleśnicy przeprowadzonych w dniu 31 MARCA 2017r.

- I. Cel oględzin: USTALENIE STANU UTRZYMANIA OBIEKTU BUD. WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJ. OPOLSKIEGO POD NR. 2005/2013 DEC. ZON. SP7.2011 w związku z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM
- II. Oględziny przeprowadzili:

1. DOROTA CERNIEWICZ - INSPEKTOR DS ZN - OWKZ

W obecności:

2. ZENON KOWALCZYK - UM. GIMBOLICE
3. STANISŁAW WYSOCZAŃSKI - UM. GIMBOLICE
4. ROMAN WÓJCIK - UM. GIMBOLICE

III. Dane ogólne obiektu

1. Nazwa obiektu - BUDYNEK DWORCA KOŁEDOWEGO
2. Właściciel - COURT PARK GALLERY Sp. z o.o.
3. Forma ochrony: KWPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW (DEC 2005/2013)

Ustalenia z oględzin: STAN UTRZYMANIA ZABYTKU

- SAMOCIEKI (CI BRZOZY) POBASTAJĄ MURY ZABYTKU;
 - OBRÓBKI BLACHARSKIE MIEJSCOWO ZDEGRADOWANE;
 - MIEJSCOWY BRAK OBRÓBEK BLACHARSKICH;
 - RYJNY DRAZ RURY SPŁASTOWE WYMAGAJĄ WYMIANY I UZUPLENIENIA;
 - WODY DESZCZOWE SPĘŁWADZĄ NA MURY PIWIC;
 - LICNE USZKI YNKU NA ELEWACJACH;
 - DETAL ARCHITEKTONICZNY (KROKWIŁY UŚPIERAJĄCE SZYMS PODDAŁOWY, DRASKI OKIENNE) WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA;
- a) KONTROLĘ PRZEPROWADZONO Z POZIOMU TERENU. BUDYNEK NIE ZOSTAŁ WYSTĘPIONY PRZEZ WŁAŚCIELA
- b) INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU STANOWI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
- c) STAN ZABYTKU POWODZIŁ ZAGROZENIE MOGĄCE SPowodować KRAKOWEK DLA JEJ WARTOŚCI
- NA TŁH PROTOKÓŁ ZAWAŻCZONO I OKREŚLONO

11.07.2017

(Signature)